

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Новофедоровская  
управляющая организация»

А.В. Гуменный  
2025 г.



Акт  
сезонного (осеннего) осмотра  
общего имущества многоквартирного дома

Адрес: Республика Крым, Сакский район, пгт. Новофедоровка, ул. Марченко, д. 12  
(полный адрес многоквартирного дома)

по состоянию:

осенний осмотр на 05 сентября 2025 года

**Комиссия в составе:**

Представителей ООО «Новофедоровская управляющая организация»:

|                                                                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Главный инженер                                                                     | Ясинский С.Ф.<br>(фамилия, инициалы) |
| Инженер по организации эксплуатации и<br>ремонту зданий и сооружений<br>(должность) | Новикова А.Р.<br>(фамилия, инициалы) |
| Мастер по содержанию и ремонту<br>многоквартирных домов<br>(должность)              | Миронов Д.И.<br>(фамилия, инициалы)  |
| Мастер энергохозяйства<br>(должность)                                               | Мельник А.Л.<br>(фамилия, инициалы)  |
| Мастер по санитарной очистке<br>(должность)                                         | Морозов М.А.<br>(фамилия, инициалы)  |
| представителей Совета многоквартирного<br>дома (собственников дома):<br>(должность) | <br>(фамилия, инициалы)              |

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома:

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Год ввода дома в эксплуатацию:                               | 1958                  |
| Срок службы здания                                           | 67 лет                |
| Материал стен                                                | Камень-ракушечник     |
| Вид и тип фундамента                                         | бут/ ленточный        |
| Вид и тип кровли                                             | Металлопрофильскатная |
| Число этажей                                                 | 2                     |
| Количество подъездов                                         | 1                     |
| Количество квартир                                           | 8                     |
| Количество лифтов                                            | 0                     |
| Общая площадь дома                                           | 475,11 шт.            |
| Общая площадь жилых помещений                                | 264,18 кв.м.          |
| Наличие подвала (технического подвала/технического подполья) | нет                   |
| Наличие технического этажа (между этажами)                   | нет                   |
| Наличие мансарды                                             | нет                   |
| Наличие чердака (технического чердака)                       | есть                  |
| Наличие цокольного этажа                                     | нет                   |
| Общий физический износ МКД                                   | 65 %                  |

Акт составлен на \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) листах в двух экземплярах.

## 2. Результаты осмотра

| N<br>п/п | Элементы                                                  | Единица<br>измерения | Коли<br>чество | Описание<br>элементов<br>(материал,<br>конструкция или<br>система, отделка<br>и прочее) | Весенний осмотр                                            |                          |                                                                    | Осенний осмотр |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
|          |                                                           |                      |                |                                                                                         | Техническое состояние<br>элементов (выявленные<br>дефекты) | Объем ремонтных<br>работ | Включено в<br>план<br>подготовки<br>к отопи-<br>тельному<br>сезону |                |
| 1        | 2                                                         | 3                    | 4              | 5                                                                                       | 6                                                          | 7                        | 8                                                                  | 9              |
| 1        | <b>Выше отметки чердачного перекрытия</b>                 |                      |                |                                                                                         |                                                            |                          |                                                                    |                |
|          | <b>Кровля</b>                                             |                      |                |                                                                                         |                                                            |                          |                                                                    |                |
|          | кровельное покрытие                                       | кв.м.                | <b>247</b>     | Металл                                                                                  | удовлетворительное                                         |                          |                                                                    |                |
|          | свесы                                                     | пог.м.               | <b>0</b>       |                                                                                         |                                                            |                          |                                                                    |                |
|          | желоба                                                    | пог.м.               | <b>0</b>       |                                                                                         |                                                            |                          |                                                                    |                |
|          | защитные ограждения                                       | пог.м.               | <b>0</b>       |                                                                                         |                                                            |                          |                                                                    |                |
|          | <b>Крыша</b>                                              |                      |                |                                                                                         |                                                            |                          |                                                                    |                |
|          | стропильная система                                       | пог.м.               | -              |                                                                                         |                                                            |                          |                                                                    |                |
|          | мауэрлат                                                  | пог.м.               | -              |                                                                                         |                                                            |                          |                                                                    |                |
|          | выходы на чердак                                          | шт.                  | <b>1</b>       |                                                                                         | удовлетворительное                                         |                          |                                                                    |                |
|          | чердачные продухи                                         | кв.м.                | <b>0</b>       |                                                                                         |                                                            |                          |                                                                    |                |
|          | слуховые окна                                             | кв.м.                | <b>1,9</b>     |                                                                                         | удовлетворительное                                         |                          |                                                                    |                |
|          | устройства защиты<br>венканалов и дымоходов<br>от осадков | шт.                  | <b>0</b>       |                                                                                         |                                                            |                          |                                                                    |                |
|          | наружный водосток                                         | пог.м.               | -              |                                                                                         |                                                            |                          |                                                                    |                |
|          | водоотводящие лотки и<br>отводы от здания                 | пог.м.               | <b>0</b>       |                                                                                         |                                                            |                          |                                                                    |                |
| 2        | <b>Наружные конструкции и оборудование</b>                |                      |                |                                                                                         |                                                            |                          |                                                                    |                |
|          | <b>Фундаменты</b>                                         |                      |                |                                                                                         |                                                            |                          |                                                                    |                |
|          | цоколь                                                    | кв.м.                | <b>0</b>       |                                                                                         |                                                            |                          |                                                                    |                |
|          | отмостка                                                  | кв.м.                | <b>57</b>      | бетон                                                                                   | частичные разрушения, сколы                                |                          |                                                                    |                |
|          | приямки                                                   | шт.                  | <b>0</b>       |                                                                                         |                                                            |                          |                                                                    |                |
|          | крыльца                                                   | шт.                  | <b>1</b>       | бетон                                                                                   | частичные разрушения, сколы                                |                          |                                                                    |                |
|          | <b>Фасад (всего)</b>                                      | кв.м.                | <b>346</b>     | Минеральная вата<br>покраска                                                            | удовлетворительное                                         |                          |                                                                    |                |
|          | архитектурная отделка                                     | кв.м.                | -              |                                                                                         |                                                            |                          |                                                                    |                |

|                                        |                                                             |                                       |      |                       |                          |  |  |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|-----------------------|--------------------------|--|--|--|
|                                        | плиты балконов и лоджий                                     | шт.                                   | 4    |                       | удовлетворительное       |  |  |  |
|                                        | подъездные козырьки                                         | шт.                                   | 1    |                       | оштукатурить/побелить    |  |  |  |
|                                        | межпанельные швы                                            | пог.м.                                | 0    |                       |                          |  |  |  |
|                                        | пожарные лестницы                                           | пог.м.                                | 0    |                       |                          |  |  |  |
|                                        | эркеры                                                      | кв.м.                                 | 0    |                       |                          |  |  |  |
|                                        | Проемы                                                      |                                       |      |                       |                          |  |  |  |
|                                        | дверные заполнения                                          | шт.                                   | 1    | металлическая         | удовлетворительное       |  |  |  |
|                                        | оконные заполнения                                          | шт.                                   | 1    | металлопластик        | удовлетворительное       |  |  |  |
|                                        | подвальные окна                                             | шт.                                   | 0    |                       |                          |  |  |  |
|                                        | таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности) | шт.                                   | 1    | адресные              | установка информационных |  |  |  |
|                                        | 3                                                           | Внутренние конструкции и оборудование |      |                       |                          |  |  |  |
| Перекрытия                             |                                                             |                                       |      |                       |                          |  |  |  |
| междуэтажные                           |                                                             | кв.м.                                 |      |                       | удовлетворительное       |  |  |  |
| подвальные                             |                                                             | кв.м.                                 |      |                       | удовлетворительно        |  |  |  |
| чердачные                              |                                                             | кв.м.                                 |      |                       | удовлетворительное       |  |  |  |
| Лестницы                               |                                                             | кв.м.                                 | 8,9  | бетонные              | покраска перил           |  |  |  |
| Тамбурные двери                        |                                                             | шт.                                   | 0    |                       |                          |  |  |  |
| Остекление в местах общего пользования |                                                             | кв.м.                                 | 2,55 | металлопластик        | удовлетворительное       |  |  |  |
| Внутренний водосток                    |                                                             | пог.м.                                | 0    |                       |                          |  |  |  |
| Почтовые ящики                         |                                                             | шт.                                   | 5    | внутренние            | удовлетворительное       |  |  |  |
| 4                                      | Холодное водоснабжение                                      |                                       |      |                       |                          |  |  |  |
|                                        | горизонтальные трубопроводы                                 | пог.м                                 |      | ПВХ D=3/4             | удовлетворительное       |  |  |  |
|                                        | вертикальные трубопроводы                                   | пог.м                                 |      | чугун 30% пластик 70% | удовлетворительное       |  |  |  |
|                                        | задвижки                                                    | шт.                                   | 1    | кран D=3/4            | удовлетворительное       |  |  |  |
|                                        | запорная арматура                                           | шт.                                   | 0    |                       |                          |  |  |  |
|                                        | общедомовые приборы учета                                   | шт.                                   | 0    |                       |                          |  |  |  |
|                                        |                                                             |                                       |      |                       |                          |  |  |  |

|   |                                                 |       |   |                          |                    |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------|-------|---|--------------------------|--------------------|--|--|--|
| 5 | Система водоотведения (канализация)             |       |   |                          |                    |  |  |  |
|   | горизонтальные трубопроводы                     | пог.м |   | чугун                    | удовлетворительное |  |  |  |
|   | вертикальные трубопроводы                       | пог.м |   | 60% пластик<br>40% чугун | удовлетворительное |  |  |  |
| 6 | Электрооборудование                             |       |   |                          |                    |  |  |  |
|   | вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ) | шт.   | 1 |                          | удовлетворительное |  |  |  |
|   | щит распределительный этажный                   | шт.   | 2 |                          | удовлетворительное |  |  |  |
|   | светильники                                     | шт.   | 3 |                          | удовлетворительное |  |  |  |
|   | выключатели                                     | шт.   | 1 |                          | удовлетворительное |  |  |  |
|   | розетки                                         | шт.   | 0 |                          |                    |  |  |  |
|   | общедомовые приборы учета                       | шт.   | 0 |                          |                    |  |  |  |

|   |                             |       |    |  |                    |  |  |  |
|---|-----------------------------|-------|----|--|--------------------|--|--|--|
| 7 | Система газоснабжения       |       |    |  |                    |  |  |  |
|   | горизонтальные трубопроводы | пог.м | 83 |  | Требуется покраски |  |  |  |
|   | вертикальные трубопроводы   | пог.м | 8  |  | Требуется покраски |  |  |  |

**3. Иные выявленные дефекты при проведении комиссионного осмотра МКД к сезонной эксплуатации и мероприятия по их устранению**



| №<br>п/п | Осенний осмотр          |                                                                             |                       |                                                   | Осенний осмотр                                     |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          | Элементы                | Техническое состояние элементов<br>(выявленные дефекты)                     | Объем ремонтных работ | Включено в план подготовки к отопительному сезону | Выполнение плана подготовки к отопительному сезону |
| 1        | крыльцо                 |                                                                             |                       |                                                   |                                                    |
| 2        | Придомовая территория   | Травяной покров. отсутствуют лавочки, бельевая площадка                     |                       |                                                   |                                                    |
| 3        | освещение двора         | отсутствует                                                                 | плановая смета        |                                                   |                                                    |
| 4        | парапет кровли          | разрушается до армирования                                                  | плановая смета        |                                                   |                                                    |
| 5        | кабельное TV , интернет | Без согласований, бессистемно проведены кабели, установлены распределители. |                       |                                                   |                                                    |

**4. Иные мероприятия по оценке технического состояния и подготовке к сезонной эксплуатации, в том числе требующие привлечения специализированных организаций**

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                              | Дата проведения | Выводы и принятые решения                                                                                                                                                     | Периодичность проведения |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1        | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей                  | 16.07.2025 №380 | Система признается выдержавшей испытанием давлением на герметичность и пригодной для дальнейшей эксплуатации. Выполнена проверка и профилактика. Состояние удовлетворительное | 1 раз в три года         |
| 2        | Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования      |                 |                                                                                                                                                                               | 1 раз в три года         |
| 3        | Осмотр (проверка/) дымоходов и вент каналов                           | 04.09.2025      | ДВК отвечают техническим условиям и пригодны для естественной вентиляции                                                                                                      | 3 раза в год             |
| 4        | Техническое обслуживание систем противопожарной защиты и безопасности |                 |                                                                                                                                                                               | по необходимости         |
| 5        | Проведение строительно-технической экспертизы                         |                 |                                                                                                                                                                               | по необходимости         |

**Приложения к акту:** а) копия акта выполненных работ по ТО ВДГО; б) копия акта проверки ДВК

Члены комиссии:

|                                                                                       |                                                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Главный инженер<br>(должность)                                                        |  | Ясинский С.Ф.<br>(фамилия, инициалы) |
| Инженер по организации эксплуатации<br>и ремонту зданий и сооружений<br>(должность)   |  | Новикова А.Р.<br>(фамилия, инициалы) |
| Мастер по содержанию и ремонту<br>многоквартирных домов<br>(должность)                |  | Миронов Д.И.<br>(фамилия, инициалы)  |
| Мастер энергохозяйства<br>(должность)                                                 |  | Мельник А.Л.<br>(фамилия, инициалы)  |
| Мастер по санитарной очистке<br>(должность)                                           |  | Морозов М.А.<br>(фамилия, инициалы)  |
| представитель Совета<br>многоквартирного дома<br>(собственников дома):<br>(должность) | (подпись)                                                                         | (фамилия, инициалы)                  |

05 сентября 2025г.

Акт составлен на 9 (девяти) листах в трех экземплярах.

Паспорт готовности МНОГОКВАРТИРНОГО дома  
к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 гг.

пгт Новофедоровка

05 сентября 2025 г.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Адрес многоквартирного дома: Сакский район, пгт Новофедоровка,  
ул. Марченко, д.12

Год постройки 1958

Характеристика объекта:

Общая площадь 475,97 м<sup>2</sup>,  
жилая площадь 263,26 м<sup>2</sup>,  
количество квартир 8 шт,  
помещения, входящие в состав общего имущества 212,71 м<sup>2</sup>,  
Общий износ 46 %,   
Этажность 2 шт,  
подъездов 1 шт,  
наличие подвалов нет

Источник теплоснабжения: *Индивидуальное отопление*

Договор на ТО и ремонт ВДГО от 20.03.2025 г., №2;  
Акт ТО и ремонт ВДГО № 380 от 16.07.2025 г.  
Акт проверки состояния ДВК от 04.09.2025 г.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА  
В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ ПРОШЕДШЕГО 2024-2025 г.

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                         | 3    | 4                                             | 5                                                                   |
|       |                                                                                           |      |                                               |                                                                     |
|       |                                                                                           |      |                                               |                                                                     |

III. ОБЪЁМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ  
В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2025-2026 г.

| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | Ед. измер-ия | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1     | Ремонт кровли                                                                               | кв. м.       | 0                                |                                 |
| 2     | Ремонт чердачных помещений, в том числе:                                                    |              |                                  |                                 |
| 2.1   | - утепление (засыпка) чердачного перекрытия                                                 | кв. м.       | Отсутствует                      |                                 |
| 2.2   | - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков              | пог. м.      | Не требуется                     |                                 |
| 3     | Ремонт фасадов, в том числе:                                                                |              |                                  |                                 |
| 3.1   | - ремонт и покраска                                                                         | кв. м.       | 0                                |                                 |
| 3.2   | - герметизация швов                                                                         | пог. м.      | 0                                |                                 |
| 3.3   | - ремонт водосточных труб                                                                   | пог. м.      | 0                                |                                 |
| 3.4   | - утепление оконных проёмов                                                                 | шт.          | 0                                |                                 |
| 3.5   | - утепление дверных проёмов                                                                 | шт.          | 0                                |                                 |
| 4     | Ремонт подвальных помещений, в том числе:                                                   |              |                                  |                                 |
| 4.1   | - изоляция трубопроводов                                                                    | пог. м.      | 0                                |                                 |
| 4.2   | - ремонт дренажных устройств                                                                | пог. м.      | отсутствует                      |                                 |
| 5     | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе:                                           |              |                                  |                                 |
| 5.1   | - отмостков                                                                                 |              | 0                                |                                 |

|     |                                               |                |             |  |
|-----|-----------------------------------------------|----------------|-------------|--|
| 5.2 | - приемков                                    |                | отсутствует |  |
| 6   | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |                |             |  |
| 6.1 | 1) центрального отопления:                    | индивидуальное |             |  |
| 6.2 | 2) водопровода:                               |                |             |  |
|     | ремонт и замена арматуры                      | шт.            | 0           |  |
|     | замена трубопроводов                          | пог. м.        | 0           |  |
| 6.3 | 3) канализации:                               |                |             |  |
|     | замена трубопроводов                          | пог. м.        | 0           |  |
| 6.4 | 4) электрооборудования                        |                |             |  |
| 7   | Другие работы:                                |                |             |  |

#### IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ЗИМЕ 2025-2026 гг.

Комиссия в составе:

Главный инженер

Ясинский С.Ф.

(фамилия, инициалы)

Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений

Новикова А.Р.

(должность)

Мастер по содержанию и ремонту многоквартирных домов

(фамилия, инициалы)

Миронов Д.И.

(должность)

(фамилия, инициалы)

Мастер энергохозяйства

Мельник А.Л.

(должность)

(фамилия, инициалы)

Мастер по санитарной очистке

Морозов М.А.

(должность)

(фамилия, инициалы)

Представитель Совета многоквартирного дома (собственников дома)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Представителей специализированных организаций: (по согласию)

*Объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии выполнения потребителем ст. 16 Приказа № 103 Минэнерго РФ, а также после обеспечения условий измерения параметров теплоносителя в соответствии со ст. 95 Постановления Правительства РФ № 1034.*

**Вывод комиссии:** Разрешено/ не разрешено эксплуатацию дома в зимних условиях 2025-2026 гг.

Главный инженер

(должность)




Ясинский С.Ф.

(фамилия, инициалы)

Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений

(должность)




Новикова А.Р.

(фамилия, инициалы)

Мастер по содержанию и ремонту многоквартирных домов

(должность)



Миронов Д.И.

(фамилия, инициалы)

Мастер энергохозяйства

(должность)




Мельник А.Л.

(фамилия, инициалы)

Мастер по санитарной очистке

(должность)



Морозов М.А.

(фамилия, инициалы)

представитель Совета многоквартирного дома (собственников дома)

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)